



Abschnitt:
(s. Fotodokumentation)

5

Sohlstruktur

- Sohle sandig, schlammig, z.T. überbreit

Gewässervegetation

- ★ westlich Ufersaum mit Seggen und Röhricht, ca. 10 m breit, Einzelbäume/Totholz umgeknickt über der Kossau

Böschungsvervegetation

- ★ Böschung/Gewässerrandstreifen Kossau im Osten mit überwiegend Brennnessel und Brombeer, ca. 5 m breit, nimmt Richtung Süden zu
- ★ Kopfweiden in Gewässernähe, wertvoll
- Ahornbäume im Norden zum Zeitpunkt der Kartierung nicht mehr vorhanden

Landvegetation

- Bäume auf Gutsseite z.T. an Böschungsoberkante,
- ★ Weiden und Eschen gewässertypisch, restliche Bäume eher parkartiger Charakter
- ★ Rasenfläche, strukturarm
- ★ Pappeln im Wald z.T. abgängig

6

Sohlstruktur

- Sohle sandig, schlammig

Gewässervegetation

- ★ Kossau + Uferbereich westlich mit Rohrkolben, Wasserschwaden, Wassermintze, Rohrglanzgras südlich Schilf, Teichrose, Süßwasserschwamm

Böschungsvervegetation

- ★ Breite Brennnesselflur als Ufersaum auf Gutsseite
- ★ gewässerbegleitende Gehölze (Ahorn, Esche) grundsätzlich wertgebend, aber teilweise lückig
- ★ Westlich Schilf in Großseggenried übergehend, Gehölze am Gewässer fehlend

Landvegetation

- ★ Im Westen flächig im Niederungsbereich Großseggenried, wertgebend
- ★ Auf Gutsseite oberhalb Böschung strukturarme Rasenfläche und Kirschlorbeer

0 10 20 m



- ★ Bewertung der Bestandsvegetation am Gewässer (grün = gut, orange = mittel, rot = schlecht/gewässeruntypisch)
- Bewertung der Sohlstruktur (grün = gut, orange = mittel, rot = schlecht)

